

## 2.2 Gymnase Gabriel Havez

Adresse: Gymnase Gabriel Havez, bd Laennec, 60100 Creil.

### Synthèse de programme

**Accès site** : balise sonore, bande de guidage, signalétique, éliminer ressauts des entrées, place de stationnement PMR,

**Sanitaires** : signalétique, création d'une cabine sanitaires PMR unisexe réservée avec équipements : 2 patères, sèche-mains, poubelle, glace, groom sur porte, verrou sur porte sanitaire PMR. blocs sanitaires H/F, lavabos accessibles, baisser urinoir, contraste visuel murs - sol et poignets de portes, alarmes visuelles,

**Douches** : signalétique, sièges douches et barres de transfert, pommeau de douche sur flexible, lave-mains accessibles, banc d'habillage en position allongée, éliminer ressauts, contraste visuel murs-sol et bancs.

**Vestiaires** : signalétique, patères accessibles, contraste visuel bancs,

**Salle Dojo** : signalétique, procédure d'accompagnement des PMR

### 2.2.1 Accès site



La principale difficulté réside pour non-voyants de trouver et accéder les lieux. Des grilles d'évacuation des eaux au bord du chemin de guidage naturel représente des obstacles pour non-voyants. Les portes d'accès de la salle comportent des ressauts de 6 cm.

#### Proposition

Mise en place d'éléments suivants:

- balise sonore sur le portail d'accès site,
- bande de guidage entre la fin du bord du chemin d'accès du site et l'entrée de la salle,
- signalétique d'identification des entrées de la salle,
- chanfreiner les ressauts des portes d'accès du bâtiment.



### 2.2.2 Sanitaires

Les sanitaires ne sont pas accessibles aux PMR en raison des problèmes suivants:

- absence de cabinets adaptés du côté hommes et femmes,
- les lavabos des sanitaires hommes et femmes ne sont pas praticables pour une personne en fauteuil roulant,
- Les 2 urinoirs se trouvent à la même hauteur,
- absence d'alarmes flash.





Les aménagements suivants seront apportés aux sanitaires :

- signalétique d'identification,
- aménagement d'un bloc sanitaires unisexe avec les équipements suivants :
  - grande poubelle,
  - sèche-mains
  - glace utilisable en position debout et assise,
  - 2 patères
  - contraste visuel des équipements, sol et murs,
  - alarmes flash,
  - verrou à digicode.

Sanitaires générales:

- remplacement d'un lavabo standard par un lavabo permettant le passage des genoux,
- abaissement d'un urinoir,
- alarmes flash,



### 2.2.3 Douches

Les douches sont inaccessibles en fauteuil en raison de ressaut ainsi que l'absence d'équipements réglementaires, sièges de douches et de barres d'appui latérales. Les lave-mains ne sont pas réglementaires.



*Proposition*

Mise en place d'éléments suivants:

- signalétique sur les portes,
- éliminer ressauts,
- barres de transfert,
- mise à disposition du kit douche détaillé dans l'introduction,
- contrastes visuels: entrée des douches, bas du mur de la douche,
- lave mains accessible,

### 2.2.4 Vestiaires

Les 3 vestiaires ne sont pas identifiés. L'obstacle principale reste la hauteur des patères de H 180 cm, inaccessibles aux personnes en fauteuil.



*Proposition*

Aménagements proposés:

- signalétique sur les portes,

- contraste visuel des bancs,
- baisser le niveau d'une rangée de patères par vestiaire à H= 120 cm.

### 2.2.5 Salle Dojo

L'accès de la salle Dojo est assuré par une rampe non réglementaire avec une pente de 13 %.

Aménagements proposés:



Dans l'intérêt d'éviter de réduire la surface de la salle, nous proposons les deux possibilités suivantes:

- conserver la rampe actuel en assurant un accompagnement de personnes en fauteuil,
- installer une rampe amovible pouvant être déployée par des PMR voulant utiliser la salle.

Le fait de conserver la rampe actuelle est conditionné par l'acceptation d'une dérogation par la Mairie de Creil.

Dans l'intérêt d'améliorer l'orientation dans les lieux, nous proposons une signalétique d'identification sur les portes de la salle Dojo.