

## 2.5 Gymnase Jean-Jacques Rousseau

Adresse: Gymnase Jean Jacques Rousseau, 3 rue du Valois, 60100 Creil.

### Synthèse de programme

**Accès site** : balise sonore, bande de guidage, signalétique, rampe avec palier devant l'entrée des associations, place de stationnement PMR,

**Sanitaires** : signalétique, création d'une cabine sanitaire PMR unisexe réservée avec équipements : lavabos accessibles, sèche-mains, glace, 2 patères, poubelle grand format, groom sur porte, verrou. Dans les blocs sanitaires existants : baisser urinoir, alarmes visuelle,

**Douches** : signalétique, sièges douches amovibles et barres de transfert, lave-mains accessibles, éliminer ressauts, pommeau de douche amovible, meuble d'habillage en position allongée.

**Vestiaires** : signalétique, patères accessibles,

**Salle Dojo** : signalétique, procédure d'accompagnement des PMR

### 2.4.1 Accès site



La principale difficulté réside pour non-voyants de trouver et d'accéder les lieux.

Absence d'identification des entrées du bâtiment.

Le terrain devant les portes d'accès présente une forte pente.

#### Proposition

Mise en place d'éléments suivants:



- balise sonore sur le portail d'accès site,
- Poser bande de guidage pour compléter le guidage naturel vers l'entrée du bâtiment.
- signalétique d'identification des entrées du bâtiment,
- réaliser une rampe d'accès du côté de l'entrée associations.

### 2.4.2 Sanitaires



Les sanitaires ne sont pas accessibles aux PMR en raison des problèmes suivants:

- absence de cabinets adaptés du côté hommes et femmes,
- les lavabos des sanitaires hommes et femmes ne sont pas praticables pour une personne en fauteuil roulant,
- Les 2 urinoirs se trouvent à la même hauteur,
- absence d'alarmes flash.

Les aménagements suivants seront apportés aux sanitaires :

- signalétique d'identification,

- aménagement d'un bloc sanitaires unisexe avec les équipements suivants :

- grande poubelle,
- sèche-mains
- glace utilisable en position debout et assise,
- 2 patères
- contraste visuel des équipements, sol et murs,
- alarmes flash,
- verrou à digicode.



Sanitaires générales:

- remplacement de lavabos standard par lavabo accessibles,
- abaissement d'un urinoir,
- alarmes flash,

### 2.6.3 Douches

Les douches sont inaccessibles en fauteuil en raison de ressaut ainsi que l'absence d'équipements réglementaires, sièges de douches et de barres d'appuie latérales. Les lave-mains ne sont pas réglementaires.

*Proposition*

Mise en place d'éléments suivants:

- signalétique sur les portes,
- éliminer ressauts,
- barres de transfert,
- mise à disposition du kit douche détaillé dans l'introduction,
- Installer un lave mains accessible,
- réaliser des contrastes visuels de l'entrée de douches et le bas des murs,



### 2.4.4 Vestiaires

Les 3 vestiaires ne sont pas identifiés. L'obstacle principale reste la hauteur des patères de H 180 cm, inaccessibles aux personnes en fauteuil .

*Proposition*

Aménagements proposés:

- signalétique sur les portes,
- baisser le niveau d'une rangée de patères par vestiaire à H= 120 cm,
- contraste visuel des bancs.





#### 2.4.5 Salle Dojo

L'accès de la salle Dojo est assuré par une rampe non réglementaire avec une pente de 10 %.

Aménagements proposés:

Dans l'intérêt d'éviter de réduire la surface de la salle, nous proposons les deux possibilités suivantes:

- conserver la rampe actuel en assurant un accompagnement de personnes en fauteuil,

Le fait de conserver la rampe actuelle est conditionné par l'acceptation d'une dérogation par la Mairie de Creil.

Dans l'intérêt d'améliorer l'orientation dans les lieux, nous proposons une signalétique d'identification sur les portes de la salle Dojo.

### 3 Dérogations

à compléter